



Balkon abgebrochen.



Dach abgedeckt.



Stapel-Sanierung ansetzt.



Dampfsperre und Lüftung.

**HANGHAUS
WEILERHALDE BLB**

Sanierung eines freistehenden Hanghauses aus den 1970er Jahren

Energie- und KfW-Beratung

Analyse der energetischen Schwachstellen (z.B. Wärmebrücken)

Bauleitung der Sanierungsmaßnahmen


2011 Fertigstellung



Auskragende Balkonplatten (oder auch Vordächer) sind Gebäudeschwachstellen. Hier wird massiv Wärme aus dem Inneren nach außen transportiert. Dieser Effekt wird als "Wärmebrücke" bezeichnet.



Der alte Balkon wurde abgebrochen und wird von einem zeitgemäßen thermisch



entkoppelten Balkon ersetzt.



Neue Fenster - Vollwärmeschutz - Neue Fensterbrüstung



Sanierung der Gaube.